

Datum

2018-07-02

Handläggare

Viktoria Antosin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Vårt dnr

M 2016-001405

Arlesäter Patrik

Calle Santa Rosa 3, Torre 125 A

269 40 FUENGIROLA MALAGA

Granskningsintyg för avloppsanläggning på fastigheten BÅSTAD 109:89

Kvalitetsförsäkran och fotodokumentation från avloppsanläggning på rubricerad fastighet har inkommit och granskats av miljöavdelningen. Miljöavdelningen har inget att erinra och anläggningen kan nu tas i bruk.

Upplysningar

Medgivande till att anläggningen kan tas i bruk innebär inte någon garanti för anläggningens funktion utan är en bekräftelse om att denna är utförd enligt myndighetsnämndens beslut och gällande krav och normer.

Miljöavdelningen upplyser om att anordningen ska kontrolleras regelbundet och i övrigt skötas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön motverkas, enligt 26 kap 19 § Miljöbalken.

Slamtömningsinstruktioner ska placeras väl synligt på lämpligt ställe på ditt minireningsverk för att underlätta för entreprenör som tömmer ditt verk. Om ingen instruktion finns tillgänglig kommer inte minireningsverk att slamtömmas och du kommer att få boka in en ny tömning och kan komma att debiteras extra för denna.

Uppgifter till Nordvästra Skånes renhållningsbolag (NSR) för inskrivning

Fastighetsägarens namn:	Arlesäter Patrik
Adress till fastighet med installerad avloppsanläggning:	TARRAVÄGEN 86, 269 89 Båstad
Vad ska tömmas:	Minireningsverk,
Storlek slambrunn:	6 m ³
Tömningsintervall:	Årlig tömning

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen

Viktoria Antosin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift.

Båstads kommun

Samhällsbyggnad
269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431-770 00 vx
Plusgiro: 11 11 11 -1
Org.nummer: 212000-0944
samhallsbyggnad@bastad.se
www.bastad.se rev.2016.12.30

Bilaga

Så sköter du ditt enskilda avlopp

Kopia

remisser@nsr.se

Ar-entreprenad (Robert anderegg)
Möllevägen 18
312 53 HisHult